

## MELLÉKLETEK

## 1. 3.8.2 - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	Mérettel Szélesség (m) - hossz (m)	Jelenleg használatos terület (m <sup>2</sup> )	Burkolt Igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték		Síklasztó sar (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely- terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
													Száma	állítási módja	Igen - nem	hossza (m)							
Karcag	13847	1633-1634	30x100	3000	Igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	X.vágány	294	100	19,21	kézi	Igen	294	0	0	18,5	jó	5	K	Pályasíptési munkák miatt 2013.12.14-ig a rakodóterület nem használható.
Karcag	13847	1632-1636	6x300	1800	Igen	aszfalt/zúzottkő	megfelelő	kivilágított	nincs	XI.vágány	322	300	13	kézi	nem	0	0	0	18,5	megfelelő	5	E	Pályasíptési munkák miatt 2013.12.14-ig a rakodóterület nem használható.
Kisújszállás	13821	1470+ 1476	12x80	960	Igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	XV-XII vágány	424	80	27,23,17	közp. áll	nem	0	0	0	22,5	megfelelő	5	K	"K" csoportú 2013.12.14-ig nem használható
Kisújszállás	13821	1470+ 1476	11x362	3982	Igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	XV-XII vágány	424	362	27,23,17	közp. áll	nem	0	0	0	22,5	megfelelő	5	K	"K" csoportú 2013.12.14-ig nem használható
Kisújszállás	13821	1469-1470	10 X 65	650	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	XIV. vágány	69	65	29	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	K	2013.12.14-ig nem használható
Kisújszállás	13821	1470+1474	11x210 9x205 25x25	4780	Igen	zúzottkő/vasbetonaj/ aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	XVIII vágány	620	440	33,21	közp. áll	nem	0	2	2	22,5	megfelelő	5	K	2013.12.14-ig nem használható
Püspökladány	13862	1787 - 1789	10x110	1100	Igen	beton	jó	kivilágított	nincs	XXVIII vág.	118	110	53	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	2013.12.14-ig nem használható
Püspökladány	13862	1786 - 1787	10x120	1200	Igen	kő, aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I.b. vág.	240	120	61,51	központi	Igen	224	0	0	21	megfelelő	5	K	2013.12.14-ig nem használható
Püspökladány	13862	1788 - 1791	12 x 312	4213	Igen	aszfalt	jó	kivilágított	mérleg	XXI.vág.	560	312	63,31/1	közp./kéz	nem	0	2	0	22,5	megfelelő	5	K	2013.12.14-ig nem használható
Püspökladány	13862	1787- 1789	12x130	1560	Igen	kő	megfelelő	kivilágított	nincs	XXX.vág.	140	130	53	kézi	nem	0	0	0	21	megfelelő	5	E	2013.12.14-ig nem használható
Törökszentmiklós	13789	1204-1205	15x200	3000	Igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	VI. vágány	626	200	14, 15	kézi	Igen	160	0	0	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú 2013.12.14-ig nem használható
Törökszentmiklós	13789	1201-1204	10x100	1000	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalrakodó	VI. (O) vágány	626	100	14, 15	közp./ kézi	nem	0	0	1	24	megfelelő	5	K	2013.12.14-ig nem használható

2. 6.3-2 sz. mellékelt - Szolgálati hely és vonalkategóriák - GYSEV Zrt.

A mellékletből az alábbi adatok törlésre kerültek:

HÜSZ szerinti vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely kód	Szolgálati hely név	Díjszabási kilométer	Állomáskategória személyszállító vonatok számára	Feltételes megállásra igénybevehető	Állomáskategória tehervonatok számára	Vonalkategória személyvonatok számára	Vonalkategória tehervonatok számára	Menetvonal eleje/vége
16		45666	Hanságliget mh.	23,7	3			2	2	Nem
16		46938	Hanság-Állami gazdaság-ípvk.	24,6			2	2	2	Nem
16		02360	Bősárkány	27,7	2		2	2	2	Igen