

MELLÉKLETEK

1. 3.5 sz. melléklet - Kimutatás a pályahálózaton a 2013-2014. menetrendi évben tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkákról

| Vonal | Szolgálati helytől | Szolgálati helyig | Vágány | Vágányzár kezdete | Vágányzár vége | Tervezett munka | Megjegyzés |
|-------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 20 | Kerta-elágazás | Boba | nyíltvonal | 2014.10.07 0:00 | 2014.10.17 0:00 | 1116+36 szelv. 20,00 mny. Acélszerkezetű Bobai Marcalhídon felépítmény csere 54r. - r 6l 60.r. - re, hídgerendacsere 37 db,LT vb aljak cserélése 37 db-sarufészek kiöntés 4 db híd szerkezet korrozio védelme, mederszelvény kialakítása,tisztítása kőkúpok,szárnyfalak,kavicsfogók javítása stb | Folyamatos vágányzár Vágányzár idején a Jánosháza-elágazás-Kerta elágazás korlátozás nélkül használható |
| 400 | Szolnok(Kizár) | Szajol(Kizár) | bal | 2014.06.30 0:00 | 2014.07.05. 24:00 | B.2. és B.3. számú "Miller" kitérők beépítése | Folyamatos vágányzár |
| 400 | Szolnok(Kizár) | Szajol(Kizár) | jobb | 2014.07.06 0:00 | 2014.07.11. 0:00 | B.1. és B.4. számú "Miller" kitérők beépítése | Folyamatos vágányzár |

2. 3.8.2. sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Szegedi TK:

| Szolgálati hely | A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület | | | | | | | | | Rakterület melletti rakodó vágány | | | | | | | | | | Alkalmazható sebesség (km/h) | Kiszolgálás lehetősége | Korlátozások | |
|-----------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--|
| | Szolgálati hely kód | Elhelyezkedése | méretei | Jelenleg használható területe (m2) | Burkolt | Burkolat anyaga | Jelenlegi műszaki állapota | Megvilágítás | Rakodó és egyéb berendezések | Megnevezése | Használható hossz (m) | Rakodási hossz (m) | Kiágazási kitérő(k) | | Felsővezeték | Síkiasztó saru (db) | Vágányzáró sorompó (db) | Tengely terhelés (t) | Jelenlegi műszaki állapota | | | | |
| | | Szelvénytől - szelvényig | szélesség (m) x hossz (m) | igen - nem | állítási módja | | igen - nem | | | | | | hossza (m) | | | | | | | | | | |
| Kunszentmárton | 18135 | 345—348 | 9 x 40 | 360 | igen | aszfalt | jó | kivilágított | | h-(B)-vágány | 308 | 40 | 4,9 | helyi | nem | 0 | 0 | 0 | 18,5 | jó | 40 | K | |

Budapesti TK:

| Szolgálati hely | A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréssű rakterület | | | | | | | | | Rakterület melletti rakodó vágány | | | | | | | | | | Alkalmazható sebesség (km/h) | Kiszolgálás lehetősége | Kortátozás | |
|-----------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|------------|--|
| | Szolgálati hely kód | Elhelyezkedése Szelvényfűzi - szelvényig | Méretei Szélesség (m) x hossz (m) | Használható területe (m2) | Burkolt Igen - nem | Burkolat anyaga | Jelenlegi műszaki állapota | Megvilágítás | Rakodó és egyéb berendezések | Megnevezése | Használható hossz (m) | Rakodási hossz (m) | Kiágazási kitérő(k) | | Felsővezeték kiépítettség | Síkiasztó saru (db) | Vágányzáró sorompó (db) | Tengelyterhelés (t) | Jelenlegi műszaki állapota | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Száma | Állítási módja | | | | | | | | | Igen - nem |
| Hatvan | 11205 | 3+00 - 3+85 | 8 x85 | 680 | Igen | kő | rossz | kivilágítatlan | nincs | Répa IV. | 709 | 85 | 10/1 | helyszíni | Igen | 50 | 0 | 0 | 21 | közepes | 5 | E | A rakodóterület vágányzár miatt 2015.04.01-ig vágányzár miatt ideiglenesen kizárásra került. |