

## MELLÉKLETEK

## 1. 3.8.2. sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

## Budapest TK:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány												Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozás
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	Méretei Szélesség (m) x hossz (m)	Használható területe (m <sup>2</sup> )	Burkolt Igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Külgazási kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettsége		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota					
													Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)									
Kispest	-10119-10199	82+07-83+27	5 x 4	20	Igen	beton	közepes	kivilágítatlan	homlok rakodó	IV. vágány	86	86	13	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10	K			
Kispest	-10119-10199	82+07-83+27	5 x4	20	Igen	beton	közepes	kivilágítatlan	homlok rakodó	V. vágány	86	86	15	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10	K			
Kispest	-10119-10199	82+07-83+27	5 x4	20	Igen	beton	közepes	kivilágítatlan	homlok rakodó	VI.vágány	177	177	21	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10	K			
Kispest	-10119-10199	81+00-82+00	120x5	600	nem	nincs	közepes	kivilágítatlan	nincs	VII. vágány	160	120	19	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10	K			
Kispest	-10119-10199	1242+65-1243+60	60 x 2	120	Igen	beton	közepes	kivilágítatlan	oldal rakodó	I.vágány	672	60	11	helyszíni	nem	0	0	0	21	gyenge	10	K			
Rákospalota Újpest	-11440-10140	42/43	30,8 x 80	2464	Igen	kő	közepes	kivilágított	nincsenek	31. csonkavágány	300	80	31	kézi	nem	0	0	0	20	megfelelő	5	E			
Soroksár	-10332-10322	43x24	1032	nem	-	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	I. (A)vágány	766	43	20, 9	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	10	K				
Soroksár	-10332-10322	10x10	100	nem	-	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	I. (O)vágány	766	10	20, 9	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	10	K				
Soroksár	-10332-10322	75x10	750	nem	-	közepes	kivilágítatlan	oldalrakodó	I.(B) vágány	766	75	20, 9	központi	nem	0	1	0	20	gyenge	10	K				
Tápiószecső	-11684-11627	588+42-595+92	4,5 x 140	630	Igen	beton +föld	rossz	kivilágított	nincs	I.vágány	393	140	11	elektromos	nem	0	1	1	21	gyenge	5	E			

## Miskolc TK:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	méretei Szélesség (m) - hossz (m)	Jelenleg használható terület (m <sup>2</sup> )	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Külgazási kitérő(k)		Felsővezeték		siklasztó saru (db)	vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
													Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)							
Bánréve	11849 12849	452+00 - 453+40	20 × 140	2800	nem	-	közepes	Kivilágítatlan	mérleg	XV. csonka vágány	300	140	32	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	10km/h	kitérő	
Bánréve	11849 12849	453+80 - 454+10	13 × 24	312	igen	zúzottkő	közepes	Kivilágított	oldalrakodó	XV. csonka (O)vágány	300	24	32	helyszíni	nem	-	0	0	21	megfelelő	10km/h	kitérő	

## Szeged TK:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése	méretei	Jelenleg használható területe (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k)		Felsővezeték		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
		Szelvénytől - szelvényig	szélesség (m) x hossz (m)										Állítási módja	igen - nem	Hossza (m)								
Orosháza	18614	1242+87 - 1243+70	12 x 73	876	Igen	beton	rossz	kivilágított	<del>-oldal- és -homlokarakodó</del>	I. (OH-01) vágány	860	73	22, 23	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	40	E	
Orosháza	18614	1242+87 - 1243+71	9 x 29	261	Igen	beton	rossz	kivilágított	oldalrakodó	I. (O2) vágány	860	29	22, 23	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	40	E	
Orosháza	18614	<del>1242+87 - 1243+70-1236 - 1244</del>	<del>8,9 X 83 14 x 170</del>	<del>739-3119</del>	Igen	beton aszfalt	rossz	kivilágított	<del>-oldal- és -homlokarakodó</del>	XVI. (9-H) vágány	104	<del>104-83</del>	22	helyi	nem	0	0	0	21	rossz	<del>40-5</del>	E	
Orosháza	<del>18614</del>	<del>1236 - 1244</del>	<del>14 x 170</del>	<del>2380</del>	<del>Igen</del>	<del>aszfalt</del>	<del>rossz</del>	<del>kivilágított</del>		<del>XVI. vágány</del>	<del>104</del>	<del>83</del>	<del>22</del>	<del>helyi</del>	<del>nem</del>	<del>0</del>	<del>1</del>	<del>2</del>	<del>21</del>	<del>közepes</del>	<del>5</del>	<del>E</del>	
Orosháza	18614	1236+28 - 1239+02	8 X 274	2192	Igen	kő	rossz	kivilágított		XII. vágány	371	274	23	helyi	nem	0	0	0	21	közepes	40	E	

**2. 3.8.4. sz. melléklet - Üzemanyag vételező helyek**

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Raktározási régió telephelye	Szolgálati hely kód	Kiszolgálás ideje
Hatvan	<del>11025</del> 11205	H-P: 11:00 -01:00 óráig Szo-V: 13:00-01:00 óráig