

MELLÉKLETEK

1. 3.3.1.3. sz. melléklet -Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Vonalszám	Informatikai vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Szolgálati hely				Vágány													
				Személyzet nélküli	Távkezelés	Biztosító berendezés	Vonattalalkozásra alkalmas	Száma/leve	Funkciója (személy/teher/egyb)	Villamosított (igen)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen)	Korúljárára kijelölt (igen)	Peron-hossz/ szélesség/magasság (m)	Személyek által elfoglaltnak minősül (igen)	Tarolás céljára kijelölve	Előűtés/ előhűtés	Elektromos csatlakozás	Vízvezeték	Csatola kapcsolat	Vizsgáló csatlakozással ellátott
408/2	408	Kisbacs-mh.																			
408/2	408	Látókép-mh.	14472	igen		nincs	nem	1	személy/teher		200	igen		200/3,7/sk+15	igen	nem					
408/2	408	Tófürdő-mh.	46425	igen		NINCS	nem	1	személy/teher		115	igen		115/2,3/sk+00	igen	nem					
408/2	408	Cybkérkút-mh.	44024	igen		nincs	nem	1	személy/teher		147	igen		147/2,5/sk+00	igen	nem					
406/4	406	Székes-mh.	14936	igen		nincs	nem	1	személy/teher		145	igen		145/2,1/sk+00	igen	nem					
406/4	406	Mikepércs-mh.	44016	igen		nincs	nem	1	személy/teher		66	igen		66/4,8/sk+00	igen	nem					

2. 3.8.2. sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Budapesti TK:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Kortlátozás
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szélesség (m) x hossz (m)	Méretek (m x hossz (m)	Használható területe (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték kiépítettség		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota				
													Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)								
Székesfehérvár.	03269		218x12	2616	igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	Kerti II.-vg.	270	248	417	központi	nem	0	4	0	20		5	K	Csak a kezdőpont felől szolgálható ki	
Székesfehérvár.	03269	2+80-3+20	185x6	1110	igen	kockakő	jó	kivilágított	oldalrakodó	XXVI.-vg.	340	185	132, 414	helyszíni	igen	340	0	0	20		10	K		

Debreceni TK:

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hosszaférési rakterület																			Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig		Méretei Szelesség (m) - hossz (m)	Jelenleg használatos terület (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használatos hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k)		Felvezetések	Síkiasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota													
Csonger	15578	169-172	12x-150	1800	igen	betonlap	rossz	kivilágított	nincs	I.(A) vágány	300	150	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K	"3C" csoportú										
Csonger	15578	169-172	10x-12	120	igen	malakáris	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(B) vágány	300	12	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K	"3C" csoportú										
Csonger	15578	169-172	2 x-16	112	igen	betonlap	rossz	kivilágított	oldalakodó	I.(O)vágány	300	16	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K	"3C" csoportú										
Debrecen	13912	2203-50-2206+50	10x300	3000	nem	burkolatlan	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	Répa-vágány	352	300	603	helyszíni	nem	0	0	0	22,5	jó	5	E											
Derecske	14051	64+35-65+00	21 x 65	1365	igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(A) vágány	351,8	65	1+2	helyszíni	nem	0	2	0	18,5	rossz	10	K	"3C" csoportú										
Derecske	14051	66+00-67+35	11x95	1045	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(B) vágány	351,8	95	1+2	helyszíni	nem	0	2	0	18,5	rossz	10	K	"3C" csoportú										
Fényeslitke	14134	496+00-498+90	8x290	2320	nem	nincs	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (A) vágány	780	290	13, 16	Domlódó 55 Vill. közp. állítás	igen	780	0	0	24,5	megfelelő	40	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.										
Görögzsállás	11494	337+50-338+50	8x80	640	nem	nincs	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (A) vágány	800	80	5, 16	kézi	igen	700	0	2	21	megfelelő	5	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.										
Görögzsállás	11494	342+50-344+00	5x250	1250	igen	vbalj	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(B) vágány	800	250	5, 16	kézi	igen	700	0	2	21	megfelelő	5	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.										
Görögzsállás	11494	342+50-344+00	5x25	125	igen	vbalj	megfelelő	kivilágított	oldalakodó	I.(O) vágány	800	25	5, 16	kézi	igen	700	0	2	21	megfelelő	5	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.										
Hajdúdorog	14696	369+02-369+72	13x70	910	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(A) vágány	511	70	1, 2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.										
Hajdúdorog	14696	370+39-370+69	13x30	390	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(B) vágány	511	30	1, 2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.										
Hajdúdorog	14696	371+01-371+37	13x36	468	igen	kockakő	megfelelő	kivilágított	nincs	I. (C) vágány	511	36	1, 2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.										
Hajdúsámon	15347	89+25-91+60	235*5	1175	igen	kő	megfelelő	kivilágított	nincs	III. vágány	332	235	2, 4, 1, 3	helyszíni/vonóvezeték	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K											
Hajdúsámon	15347	91+60-92+10	50*10	500	igen	kő	megfelelő	kivilágított	oldalakodó	III. (O) vágány	332	50	2, 4, 1, 3	helyszíni/vonóvezeték	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K											
Hortobágy	14522	375+95-376+66	10x71	710	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	IV.vágány	196,05	71	2	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	5	E	"3C" csoportú										
Mándok	15875	783-791	10x25	250	igen	beton	megfelelő	kivilágított	oldalakodó	I.(O)vágány	842	25	1+4	Vonóvezeték-központi	nem	0	0	0	21-4	közepes	10	K	"3C" csoportú										
Máriapócs	15446	290+00-291+00	10x70	700	igen	beton	rossz	kivilágított	nincs	I.vágány	142	70	2+3	kézi	nem	0	4	0	18,5	rossz	5	K											
Mezőpéterd	14431	1478 - 1481	9, 1 x 360	3277	igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	I.vágány	810	360	4, 1	központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	20	K	A rakodó átépítés miatt 2014. 12. 13-ig közforgalmú rakodóként nem üzemel.										
Nagyecsed	15149	220+35-224+73	11 x 24	264	igen	kő és föld	megfelelő	kivilágított	oldalakodó	I.(O)vágány	524	24	2	kézi	nem	0	4	4	18,5	rossz	5	K	"3C" csoportú										
Nagyecsed	15149	220+35-224+73	10 x 200	3600	igen-nem	kő és föld	megfelelő	kivilágított	nincs	I.vágány	524	400	2	kézi	nem	0	4	4	18,5	rossz	5	K	"3C" csoportú										
Nagyhát	14498	142+50-142+70	12,5x20	250	igen	beton	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	I.vágány	98,8	20	1+2	helyszíni	nem	0	2	0	21	megfelelő	10	K	"3C" csoportú										
Nagyzeke	15784	316+60-318+70	8 x 10	80	igen	burkolatlan	megfelelő	kivilágítatlan	oldalakodó	I.(O)vágány	210	10	2	kézi	nem	0	0	2	18,5	közepes	5	K	"3C" csoportú										
Nagyzeke	15784	316+60-318+70	10x120	1200	igen	burkolatlan	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	I.vágány	210	120	2	kézi	nem	0	0	2	18,5	közepes	5	K	"3C" csoportú										
Nyírábrány	15180	291+30-291+00	8x270	2160	nem	burkolatlan	megfelelő	kivilágítatlan	nincs	I.a.vágány	329	270	10,-12	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"3C" csoportú										
Nyírábrány	15180	292+75-299+00	15x28	420	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(A)vágány	844	28	3	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"3C" csoportú										
Nyírábrány	15180	292+75-299+00	8x18	144	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	oldalakodó	I.(O)vágány	844	18	3	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"3C" csoportú										
Nyírábrány	15180	292+75-299+00	15x80	1200	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I.(B)vágány	844	80	3	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"3C" csoportú										
Tarcal	14460	115+00-116+00	4x100	400	igen	vbalj	megfelelő	kivilágított	oldalakodó	I.vágány	300	100	10; 25	Közp.-áll.	igen	300	0	2	21	megfelelő	5	K	"3C" csoportú										
Tiszavasvári	14738	1+09-2+10	10x15	150	igen	beton	rossz	kivilágított	oldalakodó	AFOR-csonka	120	15	2	helyszíni	nem	0	0	4	21	megfelelő	5	E	"3C" csoportú										
Tunyogmatolcs	15743	37+25-35+65	5 x 150	750	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I.vágány	489	150	2	kézi	igen	0	0	2	18,5	közepes	5	K	"3C" csoportú										
Vámospercs	15164	204+65-205+05	10,2x40	408	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	oldalakodó	I.(O)vágány	470	40	3/A ₁ -6	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"3C" csoportú										
Vámospercs	15164	205+05-206+25	15x120	1800	igen	aszfalt	megfelelő	kivilágított	nincs	I.vágány	470	120	3/A ₁ -6	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"3C" csoportú										
Vásárosnamény	15933	533+70 - 535+10	25x150	3750	igen	aszfalt	jó	kivilágított	nincs	I.vágány	650	150	2	közp.áll.	nem	0	0	0	22 t	rossz	20	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.										
Vásárosnamény	15933	532+50 - 533+00	15x60	900	igen	beton	jó	kivilágított	oldalakodó és homlokrakodó	I.(O)vágány	650	60	2	közp.áll.	nem	0	0	0	22 t	rossz	20	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.										
Vásárosnamény	15933	531+50 - 532+55	11x305	3355	igen	beton	jó	kivilágított	nincs	V.vágány	751	305	2	közp.áll.	nem	0	0	0	22 t	rossz	20	E	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.										
Vásárosnamény	15933	531+60 - 532+90	6 x 140	840	igen	kockakő	jó	kivilágított	homlokrakodó	IX. vágány	148	140	16	központi	nem	0	0	0	22 t	jó	20	E	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.										

Szegedi TK:

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány											Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Elhelyezkedése		Jelenleg használatos terület (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kilágazási kitérő(k)		Felsővezeték		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
		Szelvénytől - szelvényig	szélesség (m) x hossz (m)										Száma	Állítási módja	Igen - nem	Hossza (m)							
Fülpöszállás	16238	776+50 - 777+00	20 x 50	1000	igen	kő	közepes	kvilágított		VI. (A)vágány	274	50	8	központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	15	E	
Fülpöszállás	16238	777+50 - 779+00	20 x 150	3000	igen	beton	közepes	kvilágított		VI. (B)vágány	274	150	8	központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	15	E	
Fülpöszállás	16238	777+00 - 777+50	20 X 20	400	igen	beton	közepes	kvilágított	előrakodó	VI. vágány	274	20	8	központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	15	E	
Hódmezővásárhely	18572	4532-4539	16-x242	3872	igen	kő	jó	kvilágított		I. (A)-vágány	250	242	4,9	helyi	nem	0	0	0	24	jó	40	K	
Hódmezővásárhely	18572	4532-4539	7,5-x-54	405	igen	kő	jó	kvilágított		I. (B)-vágány	250	54	4,9	helyi	nem	0	0	0	24	jó	40	K	
Hódmezővásárhely	18572	4532-4539	7,5-x-54	405	igen	kő	jó	kvilágított		X.-vágány	334	54	4,9	helyi	nem	0	0	0	24	jó	40	K	
Kardoskút	18358	513+38 - 513+73 513+73 - 514+38	29 x 50 29 x 65	1015 1885	igen	beton kő	jó közepes	kvilágított		I. vágány	324	50 35	5-6 6,5	helyi	nem	0	0	2	17	rossz jó	5 40	K	
Kisszállás	16337	1446+55-1447+55	15 X 100	1500	nem	föld	rossz	kvilágított		VII. vágány	110	100	14	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E	
Kiskundorozsma	17194	5+00 - 6+10	5 X 110	550	nem	föld	közepes	nem kvilágított		Szállás II. vágány	200	110	1/2, II/1	helyi	nem	0	0	1	21	jó	10	K	
Kútvolgy	18580	4443-4445 1444+50 - 1444+10 1444+10 - 1443+30 1443+30 - 1442+60 1442+60 - 1442+00	44,6 x 107 7 x 40 4 x 80 4 x 70 4 x 60	4560 280 560 280 240	igen	beton aszfalt betonajl föld	jó	nem kvilágított		I. (A)vágány	927	107 40 80 70 60	4+2 2,1	központi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Soltvadkert	16287	4100-4103	65 x 40	650	igen	aszfalt	közepes	nem kvilágított	oldalrakodó	I. (O)-vágány	670	65	9	helyi	nem	0	4	0	24	jó	45	K	
Soltvadkert	16287	4103+06-4104+32	43 x 30	390	igen	kő	közepes	nem kvilágított		I.-vágány	670	30	9	helyi	nem	0	4	0	24	jó	45	K	
Szeged-Rókus	18531	4779-4782	5 X 62	310	igen	kő	jó	nem kvilágított	oldalrakodó	XVI. (O2)Vágány	344	62	33,26	helyi	nem	0	0	0	24	jó	40	K	
Szeged-Rókus	18531	4779-4782	5 X 29	145	igen	kő	jó	nem kvilágított	oldalrakodó	XVI. (O1)Vágány	344	29	33,26	helyi	nem	0	0	0	24	jó	40	K	
Szeged-Rókus	18531	4779-4782	10 X 300	3000	igen	kő	jó	nem kvilágított		XVI.-Vágány	344	300	33,26	helyi	nem	0	0	0	24	jó	40	K	
Szeged-Rókus	18531	4779-4782	5 x 90	450	igen	kő	jó	nem kvilágított	oldalrakodó	XVIII. (O)Vágány	380	90	5,33	helyi	nem	0	0	0	24	jó	40	E	
Szeged-Rókus	18531	4779-4782	43 x 50	650	igen	kő	jó	nem kvilágított	homlokrakodó	X. (H)Vágány	65	50	33	helyi	nem	0	0	0	24	jó	40	E	
Tótkomló	18374	616-617	10x40	400	igen	aszfalt	rossz	kvilágított	oldalrakodó	I. (O)vágány	330	40	2-3	helyi	nem	0	0	2	17	rossz	40	K	

Pécs TK:

Szolgálati hely	A PVTK állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület									Rakterület melletti rakodó vágány												Korlátozások	
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése Szelvénytől - szelvényig	Méretei Szélesség (m) - hossz (m)	Jelenleg használatos terület (m ²)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k)		Felsővezeték		siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely- terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota	Alkalmazható sebesség (km/h)		Kiszolgálás lehetősége
													Száma	Állítási módja	Igen - nem	hossza (m)							
Lepsény	03301	947+10-944+80	7 x 270	1890	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	IX. vágány	451	270	17, 28	központi/ helyszíni	igen	80	0	0	21	megfelelő	5	K	2015.02.01.- 2015.07.01. között nem használható 2015.05.31-ig nem használható 2015.05.31-ig nem használható
Szántód-Köröshegy	03400	1272+00-1273+85	12,5 x 185	2 313	igen	makadám	jó	kvilágított	nincs	I. (B)vágány	555	185	6, 7	központi	igen	50+50	2	0	21	felújítandó	10	K	
Szántód-Köröshegy	03400	1275+03-1276+13	16 x 110	1 760	igen	makadám	jó	kvilágított	nincs	I. (A) vágány	555	110	6, 7	központi	igen	50+50	2	0	21	felújítandó	10	K	

3.8.4 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helye

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Raktározási régió telephelye	Szolgálati hely kód	Gázolaj kiszolgálás	Kiszolgálás ideje
Hatvan	11025	van	H-P: 10:00 11:00 -01:00 óráig Szo-V: 13:00-01:00 óráig
Kiskunhalas	16311	van	H-P: 04:00-12:00 03:00-15:00 óráig
Komárom	01222	van	H-P: 07:00-20:00 11:00-24:00 óráig Szo-V: 12:00-20:00 16:00-24:00 óráig
Szentes	18184	van	H-V: 06:00- 00:30 01:30 óráig