

## MELLÉKLETEK

## 1. 3.3.1.3. sz. melléklet -Állomások, szolgálati helyek vasútvonalakon történő elhelyezkedése, legfontosabb műszaki és üzemi jellemzők

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Vonalszám	Információs vonalszám	Szolgálati hely megnevezése	Szolgálati hely statisztikai száma	Szolgálati hely				Vágány													
				Személyzet nélküli	Távkezelés	Biztosító berendezés	Vonattalalkozásra alkalmas	Száma/ neve	Funkciója (személy/teher/ egyéb)	Villamosított (igen)	Hossza (m)	Átmenő fővágány (igen)	Körüljárásra kijelölt (igen)	Peron-hossz/ szélesség/magasság (m)	Személyek által elfoglaltnak minősül (igen)	Tárolás céljára kijelölve	Előűtés/ előhűtés	Elektromos csatlakozás	Vízvezeték	Csatola kapcsolat	Vizsgáló csatlakozással ellátott
108/2	108	Kisacs mh.																			
108/2	108	Látókép mh.	14472	Igen		nincs	nem	I	személy/teher		200	Igen		200/3,7/sk+15	Igen	nem					
108/2	108	Tótfürdő mh.	46425	Igen		NINCS	nem	I	személy/teher		115	Igen		115/2,3/sk+00	Igen	nem					
108/2	108	Gyókerékút mh.	44024	Igen		nincs	nem	I	személy/teher		147	Igen		147/2,5/sk+00	Igen	nem					
106/1	106	Szepes mh.	14936	Igen		nincs	nem	I	személy/teher		145	Igen		145/2,4/sk+00	Igen	nem					
106/1	106	Mikepércs mh.	44016	Igen		nincs	nem	I	személy/teher		66	Igen		66/4,8/sk+00	Igen	nem					

## 2. 3.8.2. sz. melléklet - Kimutatás a nyílt hozzáférésű pályahálózat rakterületeiről - MÁV Zrt.

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

## Budapesti TK:

Szolgálati hely	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáféréssű rakterület										Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Kortlátozás
	Szolgálati hely kód	Elhelyezkedése	Méretek	Használható terület (m2)	Burkolt	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiszágazási kiterő(k)		Felsővezeték kiépítettség	Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota				
													Száma	Állítási módja						Igen - nem			
Székesfehérvár	03269		218x12	2616	Igen	aszfalt	Jó	kivilágított	nincs	Kerti II. vg.	270	218	117	központi	nem	0	1	0	20		5	K	Csak a kezdőpont felől szolgálható ki
Székesfehérvár	03269		185x6	1110	Igen	kockakő	Jó	kivilágított	oldalsó rakodó	XXVI. vg.	340	185	132, 414	helyszíni	Igen	340	0	0	20		10	K	

## Debreceni TK:

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt állagában levő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány													Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Elhelyezkedése		Méretet	Jelenleg használható terület (m2)	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiszolgálási kiterjedés		Felsővezeték		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota				
		Szelvénytől - szelvényig	Szelesség (m) x hossz (m)	Száma										állítási módja	Igen - nem	hossza (m)									
Csenger	15578	169-172	12 x 150	1800	igen	betonlap	rossz	kvilágított	nincs	I. (A) vágány	300	150	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú		
Csenger	15578	169-172	10 x 12	120	igen	makadám	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (B) vágány	300	12	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú		
Csenger	15578	169-172	7 x 16	112	igen	betonlap	rossz	kvilágított	oldalakodó	I. (C) vágány	300	16	2	helyszíni	nem	0	0	0	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú		
Debrecen	13912	2203+50-2206+50	10x300	3000	nem	burkolatlan	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	Répa vágány	352	300	603	helyszíni	nem	0	0	0	32,5	jó	5	E			
Derecske	14051	64+35-65-00	21 x 65	1365	igen	beton	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (A) vágány	351,8	65	1, 2	helyszíni	nem	0	2	0	18,5	rossz	10	K	"K" csoportú		
Derecske	14051	66+40-67+35	11x95	1045	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (B) vágány	351,8	95	1, 2	helyszíni	nem	0	2	0	18,5	rossz	10	K	"K" csoportú		
Fényeslitke	14134	496+00-498+90	8x290	2320	nem	nincs	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (A) vágány	780	290	13,16	Domino 55 vill. közp. állítás	igen	780	0	0	24,5	megfelelő	40	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.  "K" csoportú		
Görögcsallás	11494	337+50-338+50	8x80	640	nem	nincs	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (A) vágány	800	80	5,16	kézi	igen	700	0	2	21	megfelelő	5	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.		
Görögcsallás	11494	342+50-344+00	5x250	1250	igen	vbalj	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (B) vágány	800	250	5,16	kézi	igen	700	0	2	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.		
Görögcsallás	11494	342+50-344+00	5x25	125	igen	vbalj	megfelelő	kvilágított	oldalakodó	I. (D) vágány	800	25	5,16	kézi	igen	700	0	2	21	megfelelő	5	K	"K" csoportú A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.		
Hajdúdorog	14696	369+02-369+72	13x70	910	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (A) vágány	511	70	1, 2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.		
Hajdúdorog	14696	370+39-370+69	13x30	390	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (B) vágány	511	30	1, 2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.		
Hajdúdorog	14696	371+01-371+37	13x36	468	igen	kockakő	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (C) vágány	511	36	1, 2	helyszíni	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.		
Hajdúsámon	15347	89+25-91+60	235 x 5	1175	igen	kő	megfelelő	kvilágított	nincs	III. vágány	332	235	2,4,1,3	helyszíni/vondozetetes	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K			
Hajdúsámon	15347	91+60-92+10	50 x 10	500	igen	kő	megfelelő	kvilágított	oldalakodó	III. (D) vágány	332	50	2,4,1,3	helyszíni/vondozetetes	nem	0	0	2	21	megfelelő	40	K			
Hortobágy	14522	375+95-376+66	10x71	710	igen	beton	jó	kvilágított	nincs	IV. vágány	196,05	71	7	helyszíni	nem	0	0	0	21	jó	5	E	"K" csoportú		
Kisköre	12310	888-892	8x310	2480	igen	makadám	rossz	kvilágított	nincs	V. vágány	312	310	8,7	kézi	nem	0	0	2	22,5	rossz	5	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.		
Mándok	15975	783-791	10x25	250	igen	beton	megfelelő	kvilágított	oldalakodó	I. (D) vágány	812	25	1,4	Vondozetetes-központi	nem	0	0	0	21,4	közepes	10	K	"K" csoportú		
Ménápécs	15446	290+00-291+00	10x70	700	igen	beton	rossz	kvilágított	nincs	I. vágány	142	70	2,3	kézi	nem	0	1	0	18,5	rossz	5	K			
Mezőpéterd	14431	1478 - 1481	9,1 x 360	3277	igen	aszfalt	jó	kvilágított	nincs	I. vágány	810	360	4,1	központi	nem	0	0	0	21	megfelelő	20	K	A rakodó átépítés miatt 2014.12.13-ig közforgalmú rakodóként nem üzemel.		
Nagyecsed	15149	220+35-224+73	11 x 24	264	igen	kő és föld	megfelelő	kvilágított	oldalakodó	I. (D) vágány	524	24	2	kézi	nem	0	1	1	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú		
Nagyecsed	15149	220+35-224+73	10 x 200 8x200	3600	igen nem	kő és föld	megfelelő	kvilágított	nincs	I. vágány	524	400	2	kézi	nem	0	1	1	18,5	rossz	5	K	"K" csoportú		
Nagyhat	14490	142+50-142+70	12,5x20	250	igen	beton	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	I. vágány	98,0	20	1, 2	helyszíni	nem	0	2	0	21	megfelelő	10	K	"K" csoportú		
Nagyzekeheres	15284	316+60-318+70	8 x 10	80	igen	burkolatlan	megfelelő	kvilágítatlan	oldalakodó	I. (D) vágány	210	10	2	kézi	nem	0	0	2	18,5	közepes	5	K	"K" csoportú		
Nagyzekeheres	15284	316+60-318+70	10x120	1200	igen	burkolatlan	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	I. vágány	210	120	2	kézi	nem	0	0	2	18,5	közepes	5	K	"K" csoportú		
Nyírsábrány	15180	201+30-204+00	8x270	2160	nem	burkolatlan	megfelelő	kvilágítatlan	nincs	I/a vágány	270	270	10, 12	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú		
Nyírsábrány	15180	207+75-209+00	15x28	420	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (A) vágány	844	28	3	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú		
Nyírsábrány	15180	207+75-209+00	8x18	144	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	oldalakodó	I. (D) vágány	844	18	3	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú		
Nyírsábrány	15180	207+75-209+00	15x80	1200	igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I. (B) vágány	844	80	3	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú		
Tarcal	11460	115+00-116+00	4x100	400	igen	vbalj	megfelelő	kvilágított	oldalakodó	I. vágány	300	100	10; 25	Közp. áll.	igen	300	0	2	21	megfelelő	5	K	A váltók műszaki állapota miatt a rakodóvágány a forgalomból kizárva.		
Tiszavasvári	14738	1+90-2+10	10x15	150	igen	beton	rossz	kvilágított	oldalakodó	AFOR-eszaka	120	15	7	helyszíni	nem	0	0	1	21	megfelelő	5	E	"K" csoportú		

# Változási jegyzék 2014-2015 Hálózati Üzletszabályzat 10. sz. módosítás

Tunyogmatócs	15743	37-25 - 35-65	5 x 150	750	Igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	189	150	2	kézi	Igen	0	0	2	10,5	közepes	5	K	"K" csoportú
Vámospercs	15164	204-65-505-05	10,2x40	408	Igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	oldalakodó	I.(O)vágány	470	40	3/A <sub>1</sub> - 6	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú
Vámospercs	15164	205-05-206-25	15x120	1800	Igen	aszfalt	megfelelő	kvilágított	nincs	I.vágány	470	120	3/A <sub>1</sub> - 6	helyszíni	nem	0	0	0	21	megfelelő	40	K	"K" csoportú
Vásárosnamény	15933	533+70 - 535+10	25x150	3750	Igen	aszfalt	Jó	kvilágított	nincs	I.vágány	650	150	2	közp.áll.	nem	0	0	0	22 t	rossz	20	K	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.
Vásárosnamény	15933	532+50 - 533+00	15x60	900	Igen	beton	Jó	kvilágított	oldalakodó és homlokrakodó	I.(O)vágány	650	60	2	közp.áll.	nem	0	0	0	22 t	rossz	20	K	"K" csoportú. A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.
Vásárosnamény	15933	531+50 - 532+55	11x305	3355	Igen	beton	Jó	kvilágított	nincs	V.vágány	751	305	2	közp.áll.	nem	0	0	0	22 t	rossz	20	E	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.
Vásárosnamény	15933	531+60 - 532+90	6 x 140	840	Igen	kockakő	Jó	kvilágított	homlokrakodó	IX. vágány	148	140	16	központi	nem	0	0	0	22 t	Jó	20	E	A rakodóterület 2014. december 13-ig nem használható.

## Szegedi TK:

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A MÁV Zrt. állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület								Rakterület melletti rakodó vágány										Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége	Korlátozások
		Elhelyezkedése Szélességtől - szélesség (m) x hossz (m)	Jelenleg használatos terület (m2)	Burkolt Igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz (m)	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k)		Felsővezeték		Siklasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengely terhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota			
												száma	állítási módja	Igen - nem	hossza (m)							
Fülpöszállás	16238	776+50 - 777+00	20 x 50	1000	Igen	kő	közepes	kvilágított	VI. (A)vágány	274	50	8	központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	15	E	
Fülpöszállás	16238	777+50 - 779+00	20 x 150	3000	Igen	beton	közepes	kvilágított	VI. (B)vágány	274	150	8	központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	15	E	
Fülpöszállás	16238	777+00 - 777-50	20 x 20	400	Igen	beton	közepes	kvilágított	VI. vágány	274	20	8	központi	nem	0	1	0	21	megfelelő	15	E	
Hódmezővásárhely	18572	1532 - 1530	16 x 242	3872	Igen	kő	jó	kvilágított	I. (A) vágány	250	242	4,9	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Hódmezővásárhely	18572	1532 - 1530	7,5 x 54	405	Igen	kő	jó	kvilágított	I. (B)vágány	250	54	4,9	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Hódmezővásárhely	18572	1532 - 1530	7,5 x 54	405	Igen	kő	jó	kvilágított	X. vágány	331	54	4,9	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Kardoskút	18358	513+38 - 513+73 29 x 65	29 x 50,15 1885	375 1015	Igen	beton aszfalt	jó közepes	kvilágított	I. vágány	324	50- 100	5-6 6,5	helyi	nem	0	0	2	17	rossz jó	5 40	K	
Kisszállás	16337	1446+55-1447+55	15 X 100	1500	nem	föld	rossz	kvilágított	VII.	110	100	14	helyi	nem	0	0	0	21	jó	15	E	
Kiskundorozsma	17194	5+00 - 6+10	5 X 110	550	nem	föld	közepes	nem kvilágított	Szállás II. vágány	200	110	I/2, II/1	helyi	nem	0	0	1	21	jó	10	K	
Kútvolgy	18580	1442+50 - 1444+10 1444+10 - 1443+30 1443+30 - 1442+60 1442+60 - 1442+00	8 x 270 7 x 40 7 x 80 4 x 70 4 x 60	2160 280 560 280 240	Igen	beton, aszfalt betonajl föld	jó	nem kvilágított	I. vágány	927	270 250	4+2 2,1	központi	nem	0	0	0	21	jó	40	K	
Soltvadkert	16287	1100 - 1103	65 x 10	650	Igen	aszfalt	közepes	nem kvilágított	oldalakodó	I.(O) vágány	670	65	9	helyi	nem	0	1	0	21	jó	15	K
Soltvadkert	16287	1103-06 - 1104-32	13 x 30	390	Igen	kő	közepes	nem kvilágított	I. vágány	670	30	9	helyi	nem	0	1	0	21	jó	15	K	
Szeged - Rókus	18531	1779 - 1782	5 x 62	310	Igen	kő	jó	nem kvilágított	oldalakodó	XVI. (O2)Vágány	311	62	33,26	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K
Szeged - Rókus	18531	1779 - 1782	5 x 20	145	Igen	kő	jó	nem kvilágított	oldalakodó	XVI. (O1)Vágány	311	20	33,26	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K
Szeged - Rókus	18531	1779 - 1782	10 x 300	3000	Igen	kő	jó	nem kvilágított		XVI. Vágány	311	300	33,26	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	K
Szeged - Rókus	18531	1779 - 1782	5 x 90	450	Igen	kő	jó	nem kvilágított	oldalakodó	XVIII. (O)Vágány	380	90	5,33	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E
Szeged - Rókus	18531	1779 - 1782	13 x 50	650	Igen	kő	jó	nem kvilágított	homlokrakodó	X. (H)Vágány	65	50	33	helyi	nem	0	0	0	21	jó	40	E
Tétkemén	18374	616 - 617	10x40	400	Igen	aszfalt	rossz	kvilágított	oldalakodó	I. (O)vágány	320	40	2, 3	helyi	nem	0	0	2	17	rossz	40	K

## Pécs TK:

Szolgálati hely	Szolgálati hely kód	A PVTK állagában lévő nyílt hozzáférési rakterület									Rakterület melletti rakodó vágány														Korlátozások
		Elhelyezkedése Szélesség (m) - hossz (m)	Métertel Szélesség (m) - hossz (m)	Jelenleg használatos terület (m <sup>2</sup> )	Burkolt igen - nem	Burkolat anyaga	Jelenlegi műszaki állapota	Megvilágítás	Rakodó és egyéb berendezések	Megnevezése	Használható hossz	Rakodási hossz (m)	Kiágazási kitérő(k)		Felsővezeték		síkasztó saru (db)	Vágányzáró sorompó (db)	Tengelyterhelés (t)	Jelenlegi műszaki állapota	Alkalmazható sebesség (km/h)	Kiszolgálás lehetősége			
													Száma	Állítási módja	igen - nem	hossza (m)							igen - nem	hossza (m)	
Lepsény	03301	947+10-948+80	7 x 270	1890	Igen	beton	megfelelő	kivilágított	nincs	IX. vágány	451	270	17, 28	központi/ helyszíni	Igen	80	0	0	21	megfelelő	5	K	2015.02.01. - 2015.07.01. között nem használható		
Szántód-Köröshegy	03400	1272+00-1273+85	12,5 x 185	2 313	Igen	makadám	jó	kivilágított	nincs	I. (B) vágány	555	185	6, 7	központi	Igen	50+50	2	0	21	felújítandó	10	K	2015.05.31-ig nem használható		
Szántód-Köröshegy	03400	1275+03-1276+13	16 x 110	1 760	Igen	makadám	jó	kivilágított	nincs	I. (A) vágány	555	110	6, 7	központi	Igen	50+50	2	0	21	felújítandó	10	K	2015.05.31-ig nem használható		

## 3.8.4 sz. melléklet - Üzemanyag vételező helye

A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

Raktározási régió telephelye	Szolgálati hely kód	Gázolaj kiszolgálás	Kiszolgálás ideje
Hatvan	11025	van	H-P: <del>10:00</del> <b>11:00</b> -01:00 óráig Szo-V: 13:00-01:00 óráig
Kiskunhalas	16311	van	H-P: <del>04:00-12:00</del> <b>03:00-15:00</b> óráig
Komárom	01222	van	H-P: <del>07:00-20:00</del> <b>11:00-24:00</b> óráig Szo-V: <del>12:00-20:00</del> <b>16:00-24:00</b> óráig
Szentes	18184	van	H-V: 06:00- <del>00:30</del> <b>01:30</b> óráig